



#### Legenda:

- 1-25 - lokalizacja i nr otworu geolog.-inż.

#### Przepuszczalność utworów na głębokości:

- w zakresie głębokości: 1,0 - 6,0 m ppt

■ - utwory czwartorzędowe spoiste i organiczne o współczynniku filtracji  $k < 10^{-6}$  m/s

- w zakresie głębokości: 6,0 - 13,7 m ppt

■ - utwory czwartorzędowe spoiste i organiczne o współczynniku filtracji  $k < 10^{-6}$  m/s oraz piaski średnie o współczynniku filtracji  $k > 10^{-5}$  m/s

- w zakresie głębokości od 13,7 m ppt

■ - utwory mioceńskie nieprzepuszczalne (iły) o współczynniku filtracji  $k > 10^{-9}$  m/s

Firma Realizacyjna **bazet**  
43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

Temat	<b>DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA</b> ustalająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego działek ewid. nr 183/28, 165/28, 166/28 dla potrzeb budowy budynków mieszkalnych w miejscowości Łąka w gm. Pszczyna	
	Data: 2017.01	Załącznik nr: <b>16.1</b>